

E-SX80, 80Y系, E-GX81系, E-MX83系, E-YX80, 80Y系, Q-LX80, 80Y系

P, A, V店

標 題 トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容一部訂正のお知らせ

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書/追補版(品番62118, 1989年8月発行)のブレーキセクションの内容(ESC, TRC点検用コネクタ識別色)に誤りがありましたので訂正します。

部位 P4-17 スピードセンサー機能点検の文章**正****2 機能点検**

- (1) 点検コネクタ (灰色1P) を切り離す。

誤**2 機能点検**

- (1) 点検コネクタ (青色1P) を切り離す。

部位 P4-19 スピードセンサー機能点検の文章**正**

- (12) 点検コネクタ (灰色1P) を接続する。

誤

- (12) 点検コネクタ (青色1P) を接続する。

部位 P4-20 ダイアグノーシス点検の文章**正****2 ダイアグノーシス点検**

ESCウォーニングランプによる点検

- (1) 点検コネクタ (灰色1P) を切り離す。

誤**2 ダイアグノーシス点検**

ESCウォーニングランプによる点検

- (1) 点検コネクタ (青色1P) を切り離す。

部位 P4-23 ダイアグノーシスコード記憶消去の文章**正**

- (6) 点検用コネクタ (灰色1P) を接続する。
-
- (ESCウォーニングランプによる点検時のみ)

誤

- (6) 点検用コネクタ (青色1P) を接続する。
-
- (ESCウォーニングランプによる点検時のみ)