

GX10#系, JZX10#系, LX10#系

P, A, V店

標 題 マークII, チェイサー, クレスタ修理書内容追加のお知らせ

マークII, チェイサー, クレスタ修理書 (品番62174、1996年9月発行) の「フロントドア分解」に注意事項を追加しましたのでお知らせします。

部 位 P15-21: フロントドア分解

フロントドア分解

注意事項

運転席側フロントドア内の作業を行う場合は、必ずバッテリー端子またはパワーウィンドゥモーターのコネクターを切り離した状態で作業を行う。

- 〈参考〉
- ・運転席側フロントドア内のリンクやドアコントロールスイッチ (キー連動用) に触れるとパワーウィンドゥがドアキー連動作動し、思わぬけがをする恐れがある。
 - ・パワーウィンドゥのドアキー連動作動の回路は独立しているためパワーウィンドゥマスタースイッチのコネクターを切り離しても作動する。