

サイドエアバック付き車

全店

**標 題** サイドエアバッグセンサーASSY内部故障のトラブルシューティング内容変更のお知らせ

下記修理書および修理書/追補版について、SRSエアバック・プリテンショナー付きシートベルトトラブルシューティングの点検要領が一部不十分なため訂正します。

資料名	品番	発行年月	ページ
セルシオ 修理書/追補版	62184	1997年 7月	7-24
センチュリー 修理書	62180	1997年 4月	9-24
クラウン マジェスタ 修理書/追補版	62182	1997年 7月	7-28
クラウン セダン ハードトップ 修理書/追補版	62183	1997年 7月	6-28
アリスト 修理書	62181	1997年 8月	9-29
ハリアー 修理書	62188	1997年12月	10-28
マークII ワゴン 修理書	62850	1997年 4月	10-25
ウイングダム 新型車解説書・修理書	61850	1997年 8月	5-25
アバロン 修理書/追補版	62861	1997年10月	4-25
カムリ グラシア 修理書	62847	1996年12月	8-43

1996年8月～1997年7月のセルシオおよび1996年9月～のマークII・チェイサー・クレストはサイドエアバックが独立したシステムのため、トラブルシューティングに変更ありません。

10	コード32,33 [B1140,B1141]	サイドエアバッグセンサーASSY内部故障
----	---------------------------	----------------------

関係図	<p>センターエアバッグ センサーASSY</p> <p>サイドエアバッグ センサーASSY RH (LH)</p>	不 具 合 内 容 詳 細	① センターエアバッグセンサーASSYRH(LH)内部故障
C39101			

