


全店

標 題 パワーステアリングのペーンポンプロータ取り付け要領訂正のお知らせ

下記修理書（修理書／追補版）について、パワーステアリングペーンポンプ組み付け要領に誤記がありましたので訂正いたします。


資 料 名	品 番	発 行 年 月	ペ ー ジ ( エ ン ジ ン )
クラウン マジェスタ修理書	6 2 1 6 4	1 9 9 5 年 8 月	10-79 (2JZ-GE) 10-101(1UZ-FE,4WS)
クラウン ハードトップ修理書	6 2 1 6 5	1 9 9 5 年 8 月	10-52(1JZ-GE,2JZ-GE)
アリスト修理書	6 2 1 8 1	1 9 9 7 年 8 月	8-40
マークII・チェイサー・クレスト修理書	6 2 1 7 4	1 9 9 6 年 9 月	13-53(1JZ-GE, 1JZ- GTE,2JZ-GE)
ハリアー修理書	6 2 1 8 8	1 9 9 7 年 12 月	9-36
プログレ修理書	6 2 1 8 9	1 9 9 8 年 5 月	PS-13
アルテツァ修理書	6 2 1 9 1	1 9 9 8 年 10 月	PS-22 (3S-GE)
ウインダム修理書	6 2 8 3 9	1 9 9 6 年 8 月	6-33
カムリグラシア修理書	6 2 8 4 7	1 9 9 6 年 12 月	7-35
マークIIワゴン修理書	6 2 8 5 0	1 9 9 7 年 4 月	9-36
カローラ、スプリンター修理書	6 2 8 1 2	1 9 9 5 年 5 月	13-63 (5A-FE,4A-FE)
スプリンターカリブ修理書	6 2 8 1 6	1 9 9 5 年 8 月	10-30
カローラスパシオ修理書	6 2 8 4 8	1 9 9 7 年 1 月	6-29
グランビア修理書	6 2 9 1 0	1 9 9 5 年 8 月	9-32 (3RZ-FE) 9-42 (1KZ-TE)
グランビア修理書／追補版	6 2 9 4 0	1 9 9 7 年 8 月	8-10 (5VZ-FE)
ハイエースレジアス修理書	6 2 9 4 5	1 9 9 7 年 3 月	14-36 (除く 1KZ-TE)
ハイラックスサーフ修理書	6 2 9 1 8	1 9 9 5 年 12 月	13-31 (3RZ-FE) 13-37 (5VZ-FE) 13-46 (1KZ-FE)
ハイラックス修理書	6 2 9 3 5	1 9 9 7 年 9 月	13-42 (1RZ-E,2L-TE,5L)
ランドクルーザープラド修理書	6 2 9 1 9	1 9 9 6 年 5 月	12-30 (5VZ-FE) 12-39 (1KZ-TE)
ランドクルーザープラド修理書／追補版	6 2 9 4 4	1 9 9 7 年 3 月	5-12 (3RZ-FE)
ランドクルーザー100修理書	6 2 9 5 0	1 9 9 8 年 1 月	PS-10 (2UZ-FE)
救急車ハイメディック新型車解説書・修理書	6 1 9 0 1	1 9 9 7 年 5 月	9-66

### 変更前)



- ベーンポンプロータ取り付け  
(a) ローターの打刻マークがある面を上側にして取り付ける。

### 変更後)



### ベーンポンプロータ取り付け

(参考)

- ・ローターの片面に打刻マークはあるが、ローターに取り付け方向性はない。

### 注意

ローター打刻マークを合わせる必要のないベーンポンプロータは、今回お知らせした車種（エンジン）に限ります。

担当：サービス部 第1技術室  
小川 (05617-4-4624)