

---

# ワイパー & ウォッシャーシステム

ワイパー & ウォッシャーシステム .....	WW-1
単体点検 .....	WW-1

## 変更概要

マークII チェイサー クレスタ修理書/追補版(品番62187、1997年8月発行)の内容に以下の項目を変更および追加しました。

1. ワイパー&ウォッシャーシステム-車速感応間欠ワイパー設定追加


---

MEMO

# ワイパー & ウォッシャーシステム

## 単体点検

WW02U-01



### 1. ウィンドシールドワイパースイッチASSY


#### (a) 車速感応間欠作動点検

- (1) SSTを使用して、コネクタを接続した状態でIGスイッチをONにし、ワイパースイッチをINTにしたときの、3(+1)端子⇔8(EW)端子間の電圧変化を点検する。

SST 09082-00030, 09083-00150

基準


図に示す



- (2) コネクタを接続した状態で30km/h以上で走行し、ワイパースイッチをINTにしたときの、3(+1)端子⇔8(EW)端子間の電圧変化を点検する。

基準

図に示す



E32142

---

MEMO