

MCV2#

P 店

標 題

MZ系エンジン用パワステベルト
張力・たわみ量訂正のお知らせ

・対象資料

媒体	名称	品番	発行
本	マークIIワゴン修理書	62850	1997年04月
本	マークIIワゴン修理書/追補版	62880	1998年08月
本	マークIIワゴン修理書/追補版	62895	1999年08月

・該当部位

(品番62850)

グループ	セクション	タイトル	本文	ページ(本)
エンジン	2MZ-FE・1MZ-FE エンジン	エンジン調整	基本点検	2-4
-	定期点検整備基準値	定期点検整備基準値	エンジン関係	15-2

(品番62880)

グループ	セクション	タイトル	本文	ページ(本)
-	定期点検整備基準値	定期点検整備基準値	エンジン関係	TT-1

(品番62895)

グループ	セクション	タイトル	本文	ページ(本)
-	定期点検整備基準値	エンジン	定期点検基準値 (エンジン)	TT-1

・訂正内容

MZ系エンジン用パワステベルトの張力、およびたわみ量の基準値に誤りがありましたので訂正します。

■ : 変更箇所

基準値:

	新品時	点検時
張力 [N (kgf)]	690-780 (70-80) (変更前) 590-690 (60-70) (変更後)	350-490 (35-50) (変更前) 250-390 (25-40) (変更後)
たわみ量 [mm] (押力98N {10kgf})	7-9 (変更前) 8-10 (変更後)	10-12 (変更前) 11-14 (変更後)

サービス部 サービス技術開発G

担当: 林 (0561-74-4633)