

序

本書はトヨベツト コロナ マークⅡハードトップGSSについて、その構造、作用、調整および修理方法を記載したもので、既刊のトヨベツト コロナ マークⅡ修理書(1972-1、品番67283)と同一作業内容については削除してあります。なお、本書は1972年1月現在の車両を基準にして編集してありますので、その後の仕様変更等により本書の内容が車両と一致しないことがありますからご承知おきください。

1972年2月

トヨタ自動車販売株式会社