

TOYOTA
MARK II
HARDTOP

取扱書 OWNERS MANUAL



安全はトヨタの願い



★よくお読みになってご使用ください。

訂正のお願い S.50.8

マークII 〈品番 18971-1〉の取扱書に誤りがありましたので、お詫びとともに訂正をお願いします。

P-18 ■エンジンを始動するには

(誤) 4.(18R-U)

エンジンが暖まってから再び……………アイドリング回転にさがります。

(正) (18R-U)

暖気運転のときエンジンを高回転のまま10分以上放置しないでください。

水温があがったら必ず一度アクセル・ペダルを踏み込んで、エンジン回転数をさげてください。