

CORONA

MARK II

トヨペットコ罗纳マークII

- C-TX30系
- C-RX30, 31系
- C-MX30, 31, 33, 35系
- E-MX40, 41系
- H-RX37V系

CHASER

トヨタチェイサー

- C-TX30系
- C-RX30, 31系
- C-MX30系
- E-MX40, 41系

修理書 / 配線図集

1977-6

(昭和52年)

序

本書は、トヨベツト コロナ マークII、トヨタ チェイサーについて電気機能関係の点検および修理に必要な電気配線関係の資料を配線図集として編集したものです。電装部品の機能、作用を十分に理解し適切な整備作業を実施するために本書を充分にご活動ください。

なお、本書は1977年6月現在の車両を基準として編集してありますが、その後の車両の仕様変更などにより記載内容が今後の車両と一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

(注) 本書に関連する修理書を次に示します。

トヨベツト コロナ マークII修理書 上巻	(1976-12, 品番62000)
トヨベツト コロナ マークII修理書 下巻	(1976-12, 品番62001)
トヨタ18Rエンジン修理書	(1973-4, 品番67782)
トヨタ18R-Uエンジン修理書	(1977-1, 品番67294-1)
トヨタ<-J系>エンジン修理書	(1975-12, 品番67190-1)
トヨタM, 4M系エンジン修理書	(1974-10, 品番67182)
トヨタM-U, 4M-Uエンジン修理書	(1976-12, 品番62005)
トヨタM-EUエンジン修理書	(1977-6, 品番62013)

1977年6月