


P店



E-GX70G系, T-YX76V系, S-LX76V系


標 題 トヨタ マークIIワゴン・バン新型車解説書の内容訂正のお知らせ

トヨタ マークIIワゴン・バン新型車解説書（品番61137, 1990年8月発行）の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

部 位 P4-1の2. コンライトシステム

正

●コンライトシステムの採用により、ライトコントロールスイッチの意匠を変更しました。



誤

- 従来感度の調整はコンライトスキャナーをはずさなくても調整できる構造とし、サービス性の向上をはかりました。調整はフィルター上部に設けられた凹部を先のとがったものを利用して回します。
- コンライトシステムの採用により、ライトコントロールスイッチの意匠を変更しました。

