



マークII ワゴン

P店

**標題** トヨタ マークII ワゴン修理書/追補版内容一部訂正のお知らせ

トヨタ マークII ワゴン修理書/追補版 (品番62107, 昭和63年9月発行) の内容に誤りがありましたので、訂正いたします。

**訂正内容**

正				誤				
5 スパーク プラグ点検				5 スパーク プラグ点検				
メーカー	型 式	基準値(mm)	限度(mm)	メーカー	型 式	基準値(mm)	限度(mm)	
ND	K16R-U11	1.0~1.1	1.3	ND	K16R-U11	1.0~1.1	1.3	
NGK	BKR5EYA11			K20R-U11				
		BKR5EYA11	NGK	BKR6EYA11				

正		誤	
(7) カムシャフト <u>No.2</u> のNo.1 ジャーナル ベアリング キャップおよびオイル シールを取りはずす。		(7) カムシャフト No.1 ジャーナル ベアリング キャップおよびオイル シールを取りはずす。	

正		誤	
<p style="text-align: center;">R2319 R2320</p>		<p style="text-align: center;">R1420</p>	