

5 ボデー

変更概要 5 - 2



変更概要

T0030942

トヨタ マークIIセダン修理書/追補版(品番 62143, 1993年2月発行)の内容から次の項目を削除

- 1 パワーウインドウキー OFF 作動廃止にともなうドアコントロールリレーのキー OFF リレー作動点検