


E-SX90系, E-GX90系, E-JZX90, 91系, Y-LX90系(マークII, チェイサー, クレスタ) P, A, V店

標 題 トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容一部訂正のお知らせ

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書/下巻(品番62144, 1992年10月発行)の「パーキングブレーキ踏みしろおよび引きしろ点検」において基準値に誤りがありましたので訂正します。

部位 P13-5 パーキングブレーキ踏みしろおよび引きしろ点検

正




1 パーキングブレーキ踏みしろおよび引きしろ点検

ペダル式

- (1) パーキングブレーキペダルをゆっくり踏み込み, “カチッ, カチッ” という動作音を数える。

基準値 5～7ノッチ(操作力30kg)



レバー式

- (1) パーキングブレーキレバーを2～3回操作し, レバーを完全に戻す。
(2) パーキングブレーキレバーをゆっくり引っ張り, “カチッ, カチッ” という作動音を数える。

基準値 5～8ノッチ(操作力20kg)