

E-SX90系 E-GX90系 E-JZX90, 91系 Y-LX90系(マークII・チェイサー・クレスト)

P, A, V店


標 題 トヨタ マークII・チェイサー・クレスト修理書の内容訂正のお知らせ




トヨタ マークII・チェイサー・クレスト修理書(品番 下巻62144, 1992年10月発行)の内容に誤りがありましたので訂正します。

部位 P16-332 アウターリヤビューミラー単体点検 (矢印の2箇所を訂正)

雨滴除去付きミラー



雨滴除去なしミラー




B07785

3 リミットスイッチ部導通点検 (ドアミラー)

(1) ミラーボデーの各条件において、図の各端子間の導通を点検する。


条件: 走行位置より前側へ可倒

端子 F↔L_R 間……導通あり
端子 R↔L_F 間……導通なし




条件: 走行位置

端子 F↔L_R 間……導通あり
端子 R↔L_F 間……導通なし




条件: 走行位置と格納位置の間

端子 F↔L_R 間……導通あり
端子 R↔L_F 間……導通あり



条件: 格納位置

端子 F↔L_R 間……導通なし
端子 R↔L_F 間……導通あり



B07788