

E-JZX93系 (マークII, チェイサー, クレスタ)


P, A, V店

標 題 トヨタ マークII チェイサー クレスタ修理書/追補版の内容訂正のお知らせ

トヨタ マークII チェイサー クレスタ修理書/追補版 (品番62150, 1993年10月発行) の内容に誤りがありましたので訂正します。

部位 P0-10 フルタイム4WD車のブレーキテスター測定要領

削除



4 ブレーキテスター測定要領 (フリーローラーを使用する場合)

注意 高速型ブレーキテスターは使用できません。

- (1) 測定する車輪 (前輪または後輪) をローラーに乗り入れる。
- (2) 非測定輪をフリーローラーでフリーにする。
- (3) テスターのローラーを駆動して測定する。