

9 ボデー

変更概要	9 - 2
フロントスポイラー	9 - 2
脱着構成図	9 - 2

変更概要

T0036600

トヨタ マークIIワゴン・バン修理書/追補版(品番 62142, 1993年2月発行)の内容に次の項目を追加しました。

1 フロントスポイラー脱着

フロントスポイラー

T0036670

脱着構成図

