


E-GX100, LX100, E-JZX10#系

P, A, V店

標 題 マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容訂正のお知らせ


マークII, チェイサー, クレスタ修理書 (品番62174 1996年9月発行) の  
P15-97 (リヤシート) 及びP15-99 (リヤシートベルト) のベルトガイド部の  
要領が不十分な為、訂正します。



車両後方より

B20839

訂正後




車両後方より

B19308

訂正前

P15-97 (リヤシート)




車両後方より

B20839

訂正後

ベルトガイド



ツメ

B19443

訂正前

P15-99 (リヤシートベルト)

※訂正部分を複写し、切り取って直接修理書に貼り付ける等して御活用下さい。

以上