

G X

サービス技術情報
整備編

GX-1/1
2000. 4. 21

GX10#、JZX10#、LX100

P. N. V 店

標 題 ドアコントロールトランスミッター バッテリー種類訂正のお知らせ

マークII、チェーサー、クレスタ修理書（品番62174、1996年9月発行）のボデーセクションに誤りがありましたので訂正いたします。

部位 ボデーマルチファンクションリモートコントローラー準備品 P15-147

バッテリーの種類を訂正しました。

変更前)

準備品

油脂・その他

新品または正常のバッテリー（リチウム電池・BR
1216）

ドアコントロールトランスミッター点検用



変更後)

準備品

油脂・その他

新品または正常品のバッテリー（リチウム電池・C
R1220）

ドアコントロールトランスミッター点検用

以 上