

E-SXV2#W, MCV2#W系

P店

標 題 トヨタ マークIIワゴン 修理書の内容一部追加のお知らせ

トヨタ マークIIワゴン 修理書（品番62850, 1997年4月発行）の内容に記載もれがありましたので追加します。

部位 P10-9 ヒーター & エアコンディショナー ———— ダイアグノーシスコード記憶消去方法の追加

2 ダイアグノーシスコード記憶消去

- (1) 不具合箇所を点検, 修理する。
- (2) 次の①, または②を行い, コードの記憶を消去する。
 - ① センサーチェック中に“DEF”スイッチを押しながら“RrDEF”スイッチを押す。
 - ② ヒューズ (ECU-B 10A) を30秒以上はずす。
- (3) ヒューズ接続後, センサーチェックを行い, 正常コードが出力されることを確認する。

担当: 第2技術室 児玉
TEL: 05617-4-4563