

SXV2#, MCV2#

P店

標 題 マークIIワゴン修理書内容訂正のお知らせ

マークIIワゴン修理書（品番62850、1997年4月発行）の内容に誤りがありましたので訂正します。

部位 P11-138 ボデー — アウターリヤビューミラーの訂正

3 ミラーヒーター点検

(1) コネクター1 ↔ 2 端子間の抵抗を点検する。

〔正〕

基準値 4.0~5.4Ω (2.5℃)

〔誤〕

基準値 ~~4.5~7.0Ω (2.5℃)~~