

SXV2#系、MCV2#系

P店

## 標 題 マークIIワゴン修理書内容訂正のお知らせ

マークIIワゴン修理書（品番62850,1997年4月発行）の内容に記載洩れがありましたので追加をします。

部位 P5-6 サスペンション & アクスル - ホイールアライメント

〈内容〉キャンバーおよびカスターの左右差限度を追加

5. キャンバー、カスター、キングピンアングル点検
- (a) キャンバーカスターキングピンゲージを取り付ける。
- (1) ホイールキャップまたはセンターオーナメントを取りはずす。
- (2) コッターピンおよびロックキャップを取りはずす。
- 〈注意〉  
アルミホイール車は、ホイールをはずして行う。
- (3) ゲージアタッチメント (TB-322、TB-322A) をフロントハブに取り付ける。
- (4) ゲージのセンターロッド先端をアタッチメントのボルト中心に合わせて取り付ける。
- (b) キャンバー、カスター、キングピンアングルを点検する。  
基準値

	2WD	4WD
キャンバー	$-0^{\circ} 35' \pm 45'$	$-0^{\circ} 15' \pm 45'$
カスター	$2^{\circ} 15' \pm 45'$	$2^{\circ} 15' \pm 45'$
キングピンアングル	$13^{\circ} 00' \pm 45'$	$12^{\circ} 40' \pm 45'$

〈注意〉

キャンバーおよびカスターの左右差限度は45' 以内。

- (c) ゲージおよびアタッチメントを取りはずす。
- (1) ロックキャップおよび新品のコッターピンを取り付ける。
- 〈注意〉  
アルミホイール車は、ホイールをはずして行う。
- (2) ホイールキャップまたはセンターオーナメントを取り付ける。