

# 1 ドライブシャフト

変更概要 .....	1-2
リヤドライブシャフト （2JZ-GE 搭載車） ..	1-2
準備品 .....	1-2
リヤドライブシャフト .....	1-3
リヤドライブシャフト ASSY 脱着作業上の留意点 ..	1-3

1

## 変更概要

1 トヨタ マークII チェイサー クレスタ修理書/追補版(品番 62179, 1997年4月発行)の内容から以下の項目を変更しました。


- 1 リヤドライブシャフトサイズ変更に伴う、リヤドライブシャフト ASSY 脱着要領 (2JZ-GE 搭載車)

## リヤドライブシャフト

(2JZ-GE 搭載車)

## 準備品

## 工具


	09040-00010	ヘキサゴンレンチセット	
ソケットヘキサゴンレンチ 8 09043-20080	70025		ドライブシャフトボルト脱着用
ソケットレンチ (32mm)	10103		リヤアクスルシャフトナット脱着用

## 計器

トルクレンチ [30~190N・m {300~1900kgf・cm}]	20118		ドライブシャフトボルト締め付け用
トルクレンチ [69~412N・m {700~4200kgf・cm}]	20121		リヤアクスルシャフトナット締め付け用

## 油脂・その他

トヨタ純正 エンジンオイル	32103		ドライブシャフトボルト塗布用
---------------	-------	--	----------------



## リヤドライブシャフト

### リヤドライブシャフト ASSY 脱着作業上の留意点

1

#### 1 ドライブシャフト ASSY 取りはずし

- (1) ドライブシャフト ASSY とサイドギヤシャフトに合わせマークを付ける。

**注意** ポンチで合わせマークを付けない。

- (2) パーキングブレーキを効かせた状態で、ソケットヘキサゴンレンチ 8 を使用して、ボルト 6 本およびワッシャー 3 枚を取りはずす。

- (3) プラスパーおよびハンマーを使用して、ドライブシャフト先端をたたいて、アクスルハブからドライブシャフトを取りはずす。

**注意** ドライブシャフトを支持しながら行い、アクスルハブのオイルシール、リヤアクスルジョイントブーツおよびインボードジョイントエンドカバーを傷つけない。

#### 2 ドライブシャフト ASSY 取り付け

- (1) ドライブシャフト ASSY とサイドギヤシャフトの合わせマークを合わせる。

- (2) パーキングブレーキを効かせた状態で、ソケットヘキサゴンレンチ 8 を使用して、規定トルクで締め付ける。

$T=88.2\text{N}\cdot\text{m}$  (695kgf $\cdot$ cm)

---

MEMO