

ボデー、補機

V. ボデー関係

シートベルト

前席用シートベルトは、連続ウエビング式シートベルトに変更しました。

VI. 補機関係

[1] ブレーキフルードレベルウオーニング

安全性向上のため、ブレーキフルードレベルウオーニングを新設しました。

警告灯は従来からの駐車ブレーキ警告灯と兼用しました。同時に、リザーバタンク容量をフロント108cc、リヤ55ccから、フロント93cc、リヤ50ccに変更しました。リザーバタンク内のリードスイッチは常時OFF式でリザーバタンクのオイル量が規定量以下に減少すると、リードスイッチがONして駐車ブレーキ警告灯を点灯させます。




図6-1 回路図

T 0628

[2] ホーン

平型のものを2個装着しました。