

TOYOTA  
**MARK II**  
SEDAN/WAGON

取扱書 OWNERS MANUAL



安全はトヨタの願い



★よくお読みになってご使用ください。

# 訂正のお願い S.50.8

マークII 〈品番 18970-1〉 の取扱書に誤りがありましたので、お詫びとともに訂正をお願いします。

## **P-18 ■エンジンを始動するには**

### **(誤) RX車**

エンジンが暖まってから再び……………アイドリング回転にさがります。

### **(正) RX車**

暖気運転のときエンジンを高回転のまま10分間以上放置しないでください。

水温があがったら必ず一度アクセル・ペダルを踏み込んで、エンジン回転数をさげてください。