

序

本書は、マークⅡ修理書の下巻として、トヨベツト コロナ マークⅡのクラッチとトランスミツシヨンを除くシャシ、ボデー全般およびエレクトリカル関係についてその構造、作用、点検、調整および修理法を記載しております。

なお、エンジンおよびシャシのうちクラッチ、トランスミツシヨンについては上巻に記載してあります。

ただし本書では「トヨタ サービス5段階教育制度」における技能修得基準の第2ステツブ修得項目以上の作業を主体に記載してあり、整備作業に必要な一般知識とトヨタ車に共通の基本作業については記載を省略してあります。

トヨベツト コロナ マークⅡの高性能と耐久性を充分に発揮し維持させるための適切な整備作業に本書を充分ご活用ください。

なお本書は、1976年12月現在の車両を基準として編集してありますが、その後の車両の仕様変更などにより記載内容が今後の車両と一致しないことがありますのであらかじめご承知おきください。

(注) 本書に関連する修理書を次に示します。

トヨベツト コロナ マークⅡ修理書 上巻	(1976-12, 品番62000)
トヨベツト コロナ マークⅡ修理書/配線図集	(1976-12, 品番62010)
トヨタ18Rエンジン修理書	(1973- 4, 品番67782)
トヨタ18R-Uエンジン修理書	(1977- 1, 品番67294-1)
トヨタ<- J系>エンジン修理書	(1975-12, 品番67190-1)
トヨタM, 4M系エンジン修理書	(1974-10, 品番67182)
トヨタM-U, 4M-Uエンジン修理書	(1976-12, 品番62005)
トヨタM-E Uエンジン修理書	(1976-12, 品番67192-1)

1976年12月

トヨタ自動車販売株式会社