

トヨタ マークII

C-TX30系

C-RX30・31系

C-MX30・31・33・35系

E-MX40・41系

H-RX37V系

トヨタ チェイサー

C-TX30系

C-RX30・31系

C-MX30系

E-MX40・41系

修理書

〈上巻〉

1977-6

目次

総説	0
エンジン サービス資料	1
4M-U, M-U エンジン	2
M-EU エンジン	3
18R-U, 16R-J エンジン	4
エンジン エレクトリカル	5
クラッチ	6
マニュアル トランスミッション	7
オートマテイツク トランスミッション	8

トヨタ自動車販売株式会社

序

本書は、コロナ マークⅡおよびチエイサー修理書の上巻としてトヨベツト コロナ マークⅡおよびトヨタ チエイサーのエンジン（車上整備）クラッチおよびトランスミツションについてその構造，作用，点検，調整および修理法を記載したものです。

クラッチ，トランスミツション以外のシャシ，ボデー全般およびエレクトリカル関係については，下巻に記載してあります。

ただし，本書では「トヨタ サービス5段階教育制度」における技能修得基準の第2ステップ修得項目以上の作業を主体に記載しており，整備作業に必要な一般知識とトヨタ車に共通の基本作業については記載を省略してあります。

トヨベツト コロナ マークⅡおよびトヨタ チエイサーの高性能と耐久性を充分に発揮し維持させるための適切な整備作業に本書を充分ご活用ください。

なお，本書は1976年12月発行のトヨベツト コロナ マークⅡ修理書を改訂し1977年6月発売のトヨタ チエイサーの修理書としても使用できるように編集してありますが，一部変更のない項目などはマークⅡの写真をそのまま使用してあります。

またその後の車両の仕様変更などにより記載内容が今後の車両と一致しないことがありますのであらかじめご承知おきください。

(注) 本書に関連する修理書を次に示します。

トヨベツト コロナ マークⅡ，トヨタ チエイサー修理書 下巻	(1977- 6, 品番62001-1)
トヨベツト コロナ マークⅡ修理書配線図集	(1976-12, 品番62010)
トヨタ18Rエンジン修理書	(1973- 4, 品番67782)
トヨタ18R-Uエンジン修理書	(1977- 1, 品番67294-1)
トヨタ<-J系>エンジン修理書	(1975-12, 品番67190-1)
トヨタM, 4M系エンジン修理書	(1974-10, 品番67182)
トヨタM-U, 4M-Uエンジン修理書	(1976-12, 品番62005)
トヨタM-E Uエンジン修理書	(1976-12, 品番67192-1)
トヨタM-E Uエンジン修理書	(1977- 6, 品番62013)
トヨタT, 2T エンジン修理書	(1974- 3, 品番67783)
トヨタT-U, 2T-U, 3T-Uエンジン修理書	(1977- 4, 品番67794-1)

1977年6月

トヨタ自動車販売株式会社