

まえがき

本書は、トヨタ コロナ マークⅡの主要装置の概要、新機構の構造・作動説明等技術的内容を主体に解説したものです。ご熟読いただき販売・サービス活動に十分ご活用ください。

本書は、昭和58年8月現在の生産車両を対象に解説してあります。その後の生産車両については仕様の変更などにより本書の内容と異なることがありますので、あらかじめご承知おきください。

関連資料

品名	品番	主な掲載内容
1S-U エンジン修理書 (昭和56年7月発行)	62229	1S-U エンジンの整備要領
2L-T, 2L-TE エンジン修理書 (昭和57年8月発行)	62056	2L-T, 2L-TE エンジンの整備要領
1G-GEU エンジン修理書 (昭和57年8月発行)	62058	1G-GEU エンジンの整備要領
トヨタ修理書共用編 (昭和56年12月発行)	62670	シヤシ, ボデー エレクトリカル, ボデーの整備要領
ボデー修理書基礎編 (昭和54年10月発行)	62633	ボデー構造, ボデー パネル取り
ボデー修理書 (昭和56年4月発行)	62661	替え, ボデー シーリング要領
トヨタ定期点検作業要領説明書 (昭和58年7月発行)	68550	定期点検項目と同整備要領
トヨタ コロナ マークⅡ, チエイサー, クレスタ配線図集 (昭和57年8月発行)	62059	総配線図, 機能, 回路ワイヤ ハーネスに関する情報
トヨタ コロナ マークⅡ カラー サンプル	114019	室内配色
トヨタ コロナ マークⅡ ハーツ カタログ	11232-83	補給部品の品名, 品番, 意匠, 室内配色図, 互換性

昭和58年8月 (1983-8)

トヨタ自動車株式会社
サービス部