

E-GX71系

標 題 トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書/追補版の一部訂正のお知らせ

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書/追補版(品番62092, 昭和60年10月発行)の内容に一部誤りがありましたので, お詫びとともに訂正いたします。

訂正内容

部 位	正	誤
S 3 - 2	リムーバ アンド リプレーサ, 09504-22011 デイファレンシャル サイド ワッシヤ	リムーバ アンド リプレーサ, <u>09504-22010</u> デイファレンシャル サイド ワッシヤ
S 3 - 13	(3) S S Tを使用して, プレート ワッシヤ (バック ラッシュ調整用) を取りはずす。 S S T 09504-22011	(3) S S Tを使用して, プレート ワッシヤ (バック ラッシュ調整用) を取りはずす。 S S T <u>09504-22010</u>
S 3 - 21	(3) S S Tを使用して, プレート ワッシヤを打ち込 む。 S S T 09504-22011	(3) S S Tを使用して, プレート ワッシヤを打ち込 む。 S S T <u>09504-22010</u>