

総説	0
4S-FEエンジン	1
1G-FEエンジン	2
1JZ-GE・1JZ-GTEエンジン	3
3Y-Pエンジン	4
オートマチックトランスミッション	5
サスペンション & アクスル	6
ブレーキ	7
ステアリング	8
SRSエアバッグ	9
ボデー	10
エレクトリカル	11
各部油脂・冷却水	12
総配線図	配

序

本書は、トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタのマイナーチェンジにともなう整備要領の変更点を説明したものです。この車両の正確、迅速な整備を実施するための資料としてご活用ください。

なお、SRSエアバッグ装着車を整備されるときは、本書の「総説」または「SRSエアバッグ」の注意事項をご一読の上作業を実施してください。

本書のほか、この車両の整備関係資料として下記資料を発行しておりますので、あわせてご使用ください。

本書は、1990年8月現在の生産車両を対象に説明してあります。その後の生産車両については仕様の変更などにより本書の内容と異なることがありますのであらかじめご承知おきください。

整備関係資料

資 料 名	品 番	発 行 年 月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ修理書 上巻	6 2 1 0 5	1988年8月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ修理書 下巻	6 2 1 1 3	1988年8月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ修理書/追補版	6 2 1 1 8	1989年8月
1G-FEエンジン修理書	6 3 0 1 9	1989年2月
1G-GEUエンジン修理書	6 2 0 5 8	1982年8月
7M-GTEUエンジン修理書	6 3 0 0 7	1986年2月
2Y-PU・3Y-P・3Y-PUエンジン修理書	6 3 0 1 5	1987年1月
2L・2L-T・3Lエンジン修理書	6 3 0 2 2	1989年1月
W55・56・57・58トランスミッション修理書	6 2 6 5 3-1	1987年1月
A40・A41オートマチックトランスミッション修理書	6 2 6 4 2	1980年1月
A42系・A43系・A44系オートマチックトランスミッション修理書	6 2 7 0 0	1984年1月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 0 1	1985年1月
A341Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 3 1	1989年11月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ配線図集	6 7 2 9 3	1988年8月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ配線図集/追補版	6 7 3 2 2	1989年8月
トヨタ マークII、トヨタ チェイサー、トヨタ クレスタ配線図集/追補版	6 7 3 5 0	1990年8月
トヨタ マークII新型車解説書	6 1 1 1 1	1988年8月
トヨタ チェイサー新型車解説書	6 1 1 1 2	1988年8月
トヨタ クレスタ新型車解説書	6 1 1 1 3	1988年8月
トヨタ マークII新型車解説書	6 1 1 2 4	1989年8月
トヨタ チェイサー新型車解説書	6 1 1 2 5	1989年8月
トヨタ クレスタ新型車解説書	6 1 1 2 6	1989年8月
トヨタ マークII新型車解説書	6 1 1 3 4	1990年8月
トヨタ チェイサー新型車解説書	6 1 1 3 5	1990年8月
トヨタ クレスタ新型車解説書	6 1 1 3 6	1990年8月

トヨタ自動車株式会社
サービス部