

キャンセル機構付き車速感応オートドアロック装着車

全店



標 題 新型車解説書の内容追加のお知らせ

C

下表の新型車解説書「ボデー-ボデー機能部品-ドアロック」の項目に車速感応オートドアロック作動の停止・復帰操作要領を追加します。

該当資料

資 料 名	品 番	発行年月	部 位
トヨタ クラウン マジェスタ新型車解説書	6 1 1 6 4	1993年8月	P 5 - 8
トヨタ クラウン ハードトップ新型車解説書	6 1 1 6 5	1993年8月	P 5 - 9
トヨタ クラウン セダン・ワゴン・バン新型車解説書	6 1 1 6 6	1993年8月	P 4 - 6
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 6 3	1993年8月	P 4 - 4
トヨタ ウィンダム新型車解説書	6 1 2 5 9	1994年8月	P 3 - 10
トヨタ ソアラ新型車解説書	6 1 1 7 3	1994年1月	P 3 - 12
トヨタ マークII新型車解説書	6 1 1 7 7	1994年9月	P 4 - 8
トヨタ チェイサー新型車解説書	6 1 1 7 8	1994年9月	P 4 - 8
トヨタ クレスタ新型車解説書	6 1 1 7 9	1994年9月	P 4 - 8
トヨタ セプター新型車解説書	6 1 2 5 8	1994年10月	P 2 - 9
トヨタ ビスタ新型車解説書	6 1 2 5 7	1994年7月	P 4 - 66
トヨタ カムリ新型車解説書	6 1 2 5 6	1994年7月	P 4 - 57
トヨタ カルディナ新型車解説書	6 1 2 4 7	1994年2月	P 3 - 5
トヨタ コロナ新型車解説書	6 1 2 4 5	1994年2月	P 3 - 11
トヨタ コロナ Exiv 新型車解説書	6 1 2 3 7	1993年10月	P 5 - 41
トヨタ カリーナ新型車解説書	6 1 2 6 3	1994年8月	P 3 - 9
トヨタ カリーナE D新型車解説書	6 1 2 3 6	1993年10月	P 5 - 41
トヨタ カローラ新型車解説書	6 1 2 3 0	1993年5月	P 4 - 9
トヨタ スプリンター新型車解説書	6 1 2 3 1	1993年5月	P 4 - 9
トヨタ タウンエース新型車解説書	6 1 4 4 3	1994年8月	P 2 - 14
トヨタ ライトエース新型車解説書	6 1 4 4 4	1994年8月	P 2 - 14

ボデー

[1] 電気式ドアロック

(1) 機能

(1) 車速感応オートドアロックキャンセル機能

ドアコントロールスイッチ（マニュアル作動用）の操作により、車速感応オートドアロック作動の停止・復帰を行うキャンセル機能を追加しました。

① 車速感応オートドアロック停止操作

運転席ドア閉状態でイグニッションスイッチをOFF→ON→OFFした後、キーブレードを抜く。

↓

運転席ドアを開く。

↓

ドアコントロールスイッチ（マニュアル作動用）で、UNLOCK操作を5秒以内に5回行う。

↓

運転席ドアを閉める。

《確認要領》
車速約20km/h以上で走行し、オートドアロックが作動しないことを確認する。

ドアコントロールスイッチ
UNLOCK

(イラストはカムリ、ヒスタ)

5秒以内

約1秒

VB0689

①の操作によりオートドアロックの作動は停止しますが、ドアコントロールリレー*の電源を断ち、再度接続したときはオートドアロック作動が復帰しますので、次のような場合には改めて①の操作を行ってください。

- ・バッテリー端子の取りはずし、バッテリー上がり、バッテリー劣化状態でのエンジン始動など電圧の低下時
- ・ドアコントロールリレー*のコネクターの取りはずし
- ・ドアコントロールリレー*の電源端子上流のヒューズおよびヒューズブルリンクの溶断、取りはずし
- ・ドアコントロールリレー*のアース端子下流のアース回路取りはずし

* マークII、チェイサー、クレストおよびカムリ、ヒスタはマルチブックスネットワークボデーコンピューター（MPXコンピューター）

② 車速感応オートドアロック復帰操作

運転席ドア閉状態でイグニッションスイッチをOFF→ON→OFFした後、キーブレードを抜く。

↓

運転席ドアを開く。

↓

ドアコントロールスイッチ（マニュアル作動用）で、LOCK操作を5秒以内に5回行う。

↓

運転席ドアを閉める。

《確認要領》
車速約20km/h以上で走行し、オートドアロックが作動することを確認する。

ドアコントロールスイッチ
LOCK

(イラストはカムリ、ヒスタ)

5秒以内

約1秒

VB0690

なお、①、②の操作中に次の誤操作を行った場合は、初めからやり直してください。

- ・ドアコントロールスイッチの操作が5秒以上経過した場合
- ・5回のスイッチ操作中にLOCK-UNLOCKを反転させた場合
- ・運転席ドアを閉じた場合
- ・イグニッションキーシリンダーにキーブレードを差し込んだ場合