

トヨタ マークII チェイサー クレスト

配線図集 SX9#, GX9#系 JZX9#, LX9#系 (1992-10~)

本書は、トヨタ マークII、チェイサー、クレストの電気配線の点検、修理を実施するための資料です。

本書は、1992年10月現在の生産車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

本書のほか、この車両の整備関係資料として、下記資料を発行しておりますので、あわせてご使用ください。

整備関係資料

資 料 名	品 番	発 行 年 月
トヨタ マークII・チェイサー・クレスト修理書 上巻	6 2 1 4 0	1992年10月
トヨタ マークII・チェイサー・クレスト修理書 下巻	6 2 1 4 4	1992年10月
4S-FE・3S-FEエンジン修理書	6 3 0 3 2	1990年11月
1G-FEエンジン修理書	6 3 0 1 9	1989年2月
1JZ-GE・1JZ-GTEエンジン修理書	6 3 0 2 9	1990年10月
2L・2L-T・3Lエンジン修理書	6 3 0 2 2	1989年1月
W55・56・58マニュアルトランスミッション修理書	6 3 2 4 5	1992年1月
R154マニュアルトランスミッション修理書	6 3 2 2 0	1987年1月
A42・43・44オートマチックトランスミッション修理書	6 2 7 0 0	1984年1月
A341Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 3 1	1989年11月
トヨタ マークII新型車解説書	6 1 1 5 4	1992年10月
トヨタ チェイサー新型車解説書	6 1 1 5 5	1992年10月
トヨタ クレスト新型車解説書	6 1 1 5 6	1992年10月

総 説 1

配線儀装図 & リレーロケーション 2

システム別配線図 3

共通コネクター 4

索 引 5

1992年10月 品番 67417

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書は差し替え版を含め1冊で管理できるよう、ファイル方式を採用し検索性、使用性の向上を図っております。

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表 [配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています]

ページ	発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1~1-7	'92/10	67417			
2-1~2-42	'92/10	67417			
3-1~3-62	'92/10	67417			
4-1~4-8	'92/10	67417			
5-1~5-11	'92/10	67417			

履歴表 [配線図集の発行履歴を示しています]

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイルカバー(タイプB)	68362	1300円	1992年10月23日	1992年10月30日
マークII, チェイサー, クレスタ配線図集(SX9#, GX9#系) J2X9#, LX9#系)	67417	4020円	1992年10月23日	1992年10月30日

この配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイルカバーは別品番となっています。ファイルカバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1992年10月23日 印刷
1992年10月30日 発行 [無断転載を禁ず]
トヨタ マークII
トヨタ チェイサー 配線図集
トヨタ クレスタ
品番 67417 実費 4020円(消費税抜き)

編集 トヨタ自動車株式会社
発行 サービス部
名古屋市東区泉一丁目23番22号