

7 サスペンション & アクスル

変更概要	7-2
ホイールアライメント (ワゴン車) ...	7-2
準備品	7-2
ホイールアライメント	7-3
前点検	7-3
フロントホイールアライメント点検および調整	7-3

変更概要

タイヤサイズの変更に伴い、トヨタ マークII ワゴン・バン修理書/追補版 (品番 62142, 1993年2月発行) の内容より以下の項目を変更しました。

- 1 ホイールアライメント基準値 (ワゴン車)

ホイールアライメント


(ワゴン車)

準備品

工 具

ブレーキペダルプレッシャー	11901	フットブレーキ保持用
---------------	-------	------------

計 器


	TB-322	リヤホイールアライメント アタッチメント 鋼バンザイ扱い	フロントホイールアライメント測定用
キャンバークASTERキングピンゲージ	20601		ホイールアライメント測定用
トーインゲージ	21301		トーイン測定用
ターニングラジアスゲージ	21001		ホイールアライメント測定用
タイヤプレッシャーゲージ	21101		タイヤ空気圧測定用

ホイールアライメント

前点検

- 1 タイヤサイズおよび摩耗状況点検
- 2 タイヤ空気圧点検 (一般走行時) [kPa {kgf/cm²}]

タイヤサイズ	前輪	後輪
195/70R14 91S	180 {1.8}	180 {1.8}



2 車高点検

基準値 (空車時) [mm]

型式	A寸法	B寸法
GX70G	224	233

A……フロントロワーアーム取り付けボルト中心

B……ロワーコントロールアームボデー側取り付けボルト中心

〈参考〉 タイヤサイズ 292mm時

フロントホイールアライメント点検および調整

1 キャンバー, キャスター, キングピンアングル点検

基準値

	点検基準値	調整基準値
キャンバー	0° 25' ± 45'	0° 25' ± 30'
キャスター	4° 35' ± 45'	4° 35' ± 30'
キングピンアングル	10° 35' ± 45'	10° 35' ± 30'

左右差限度 30' 以内

2 トーイン点検, 調整


点検基準値 2 ± 2 mm

調整基準値 2 ± 1 mm

3 ホイール切れ角点検

基準値 内側 38° ± 2°

外側 〈参考〉 33°



MEMO