

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ

**標 題** トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容訂正のお知らせ

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書 (品番62086, 昭和59年 8 月発行) の内容の一部誤りがありましたのでお詫びとともに訂正いたします。

**訂正内容**

部 位	正	誤
S 9 - 35	09631-20051 カバー, ステアリング ラッ ク B	<u>09631-20050</u> カバー, ステアリング ラッ ク B
S 9 - 77	(3) ステアリング ラックに S S T を取り付ける。 S S T 09631-20051	(3) ステアリング ラックに S S T を取り付ける。 S S T <u>09631-20050</u>