


E-SX90系 E-GX90系 E-JZX90, 91系 Y-LX90系

P, A, V 店


標 題 トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容訂正のお知らせ

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書 下巻 (品番 62144, 1992年10月発行) の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

部位 P16-95 電気式ドアロックトラブルシューティングフローチャート

〈訂正内容〉 車速信号系統点検時の端子番号B10をB11に訂正。(  部分)

(正)



(誤)

